

TÜV SÜD Auto Plus GmbH  
Tränkestraße 11  
70597 Stuttgart

**Besichtigungsort**  
Ingolstadt  
Fahrzeurücknahme  
Senefelderstrasse  
85049 Ingolstadt

Erstellungsdatum: 17. Dezember 2010

**Protokoll-Nummer:** 264129 / 01  
Sachbearbeiter: Torsten Moelau



**WAUZZZ8R3AA098602**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Typ/Modell</b>	Audi Q5 SUV 3.0 TDI quattro	<b>Vertragsende (soll)</b>	17. Dezember 2010
<b>Erstzulassung</b>	22.04.2010	<b>Besichtigungszustand</b>	Nass
<b>Außenfarbe</b>	Meteorgrau Perleffekt	<b>Verkäuflich</b>	JA
<b>Kennzeichen</b>	IN-QT696	<b>Reserviert</b>	NEIN
<b>FIN</b>	WAUZZZ8R3AA098602	<b>Herkunft</b>	Dienstwagen
<b>km-Stand (abgelesen)</b>	20.056	<b>km-Stand gesamt</b>	20.056
<b>Tauschaggregate</b>	NEIN		

## 1. Fahrzeugzustandsbericht

### Beschädigungen

Nr.	Hauptgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Rad / Reifen	Felge vorne rechts - Abschürfung - instandsetzen und lackieren	140,00 EUR
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern	768,30 EUR
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren	20,00 EUR
4	Tür hinten links	Tür hinten links - Kratzer - auslegen / polieren	20,00 EUR
5	Kotflügel links	Kotflügel links - Dellen / Beulen - instandsetzen und lackieren	420,00 EUR
6	Fahrertür	Fahrertür - Dellen / Beulen - sanft instandsetzen	120,00 EUR

### Gebrauchsspuren

Nr.	Hauptgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Exterieur	Motorhaube - Steinschlag - ohne Reparatur	0,00 EUR
2	Stoßfänger vorne	Stoßfänger vorne - Kratzer - ohne Reparatur	0,00 EUR
3	Tür hinten rechts	Tür hinten rechts - Dellen / Beulen - ohne Reparatur	0,00 EUR
4	Heckklappe /-tür	Heckklappe /-tür - Kratzer - ohne Reparatur	0,00 EUR

## 2. Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
Verbandskasten	25,00 EUR

**3. Unfallschaden**                      **NEIN**

**4. Bereifung**                              **i.O.**

## Bemerkungen

Sommerräder montiert, Fahrzeug witterungsbedingt verschmutzt

TÜV SÜD Auto Plus GmbH  
Tränkestraße 11  
70597 Stuttgart

**Besichtigungsort**  
Ingolstadt  
Fahrzeurücknahme  
Senefelderstrasse  
85049 Ingolstadt

Erstellungsdatum: 17. Dezember 2010

**Protokoll-Nummer:** 264129 / 01  
Sachbearbeiter: Torsten Moelau



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Typ/Modell</b>	Audi Q5 SUV 3.0 TDI quattro	<b>Besichtigungszustand</b>	Nass
<b>Erstzulassung</b>	22.04.2010	<b>Verkäuflich</b>	JA
<b>Außenfarbe</b>	Meteorgrau Perleffekt	<b>Reserviert</b>	NEIN
<b>Kennzeichen</b>	IN-QT696	<b>Herkunft</b>	Dienstwagen
<b>FIN</b>	WAUZZZ8R3AA098602	<b>Abgeber</b>	
<b>km-Stand (abgelesen)</b>	20.056	<b>km-Stand gesamt</b>	20.056
<b>Tauschaggregate</b>	NEIN		

## Zusammenfassung

Beschädigungen	1.488,30 EUR
Gebrauchsspuren	0,00 EUR
Fehlteile	25,00 EUR
unreparierte Unfallschäden	0,00 EUR
<b>Gesamtsumme (ohne Mwst.)</b>	<b>1.513,30 EUR</b>
<b>Mwst. (19%)</b>	<b>287,53 EUR</b>
<b>Gesamtsumme (incl. Mwst.)</b>	<b>1.800,83 EUR</b>

### Auftrag:

Grundlage des vorliegenden Gutachtens ist der allgemeine Standard für Rücknahmegutachten der TÜV SÜD Auto Plus GmbH. Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung und Fahrzeugbewertung des Fahrzeugs nicht in Abzug gebracht worden. Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht. Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100% der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden. Schäden, die mit 100% in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potenziellen Käufers beeinflussen.

### Fahrzeug- Identifizierung:

Die Fahrzeug- Identifizierungs- Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

### Hinweis:

Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Ingolstadt, den 17. Dezember 2010

Unterschrift Nutzer

Unterschrift Gutachter

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Tränkestraße 11  
70597 Stuttgart

**Besichtigungsort**  
Ingolstadt  
Fahrzeurücknahme  
Senefelderstrasse  
85049 Ingolstadt

Erstellungsdatum: 17. Dezember 2010

**Protokoll-Nummer: 264129 / 01**  
Sachbearbeiter: Torsten Moelau



## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Seitenansicht vorn



**Abbildung 2:** Seitenansicht hinten

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Tränkestraße 11  
70597 Stuttgart

**Besichtigungsort**  
Ingolstadt  
Fahrzeurücknahme  
Senefelderstrasse  
85049 Ingolstadt

Erstellungsdatum: 17. Dezember 2010

**Protokoll-Nummer: 264129 / 01**  
Sachbearbeiter: Torsten Moelau



**Abbildung 3:** Innenraum

## Beschädigungsfotos



Beschädigung Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung Kotflügel links: Kotflügel links - Dellen / Beulen - instandsetzen und lackieren